

A-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinä halkemia/ Oh, Mh, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu –tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyystunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
1. krs	A 1/ Kolmonen		Mh1	Ikkunalaudoille tullut kosteutta		23/-			Raksystems lisäehdotus
	A2/ Koivistoinen		Kh lattiakaivo haljennut			?/-		Bidesuihku vuotaa, APK takaiskuventtiili ei toimi	Bide ja APK osakasvastuukorjauksia,
	A 3/ Kivikoski				Toisinaan tulee tupakansavua			Kh käsisuihku vuotaa vettä	Käsisuihkun osakaskorjaus
	A 4/ Norrman		Kh-E seinässä, maalauksessa hetken kiinni		Viime aikoina ollut ”laiska”, johtunee rikkoumisesta	23/ kuumuus			
2. krs	A 5/ Mäkinen		Mh (pihan puoli) nurkassa pystyhalkeama	Kh: 2 lattialaattaa irtoamassa, vesi jää makaamaan. Korjattu: Mh-ikkuna-seinäraon vesi tullut sisään	Viime aikoina suuri ylipaine, kun puhallin on suurella	23/-		Ovisummeri ei toimi. Toiminut vain ajoittain 10 vuoden aikana	Raksystems lisäehdotus
	A 6/ Saharinen					n. 21/-	Vettä parvekkeelle sateella.	Oh lattian keskellä suuri rako talvisin	
	A 7/ Heinsalo		Seinissä muutamia halkeamia		Ilmastoinnista tulee mustaa pölyä	?/Kh:n lattialämmitys on ongelma		Tuuletusikkunan kahva ei toimi, ikkuna jää auki	Lattialämmitys yhtiön vastuulla
	A 8/ Tuominen		E (Kh ulkoseinä) poikkihalkeama					Skanskan moka, asennettu viallinen astianpesukone	Uusi hankittu, pitäisi saada korvaus?

A-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinä halkemia/ Oh, Mh, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu -tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyystunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
	A 9/ Laitinen		Mh	Kh-Oh oven pielen parketissa. Ikkunalaudoissa. kosteusvaurioita				Saunan lattia-kaivo vetää huonosti	Ikkunalautoja itse korjailtu!
3 krs	A 10/ Pajunen		Sauna- huone väliseinässä, ulkoseinän kulmassa	K ja Mh 2 ikkunenkeissä halkeamia	Ilmastointi kovalla, tulee kylmä	23/-	Vedet tulee pitkin seinää	Ulko-ovi kiero Keittiön kylmähanasta kauan lämmintä vettä	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
	A 11/ Kokko				Pitäisikö olla liesituuletin? EI OLE			Ulko-oven soittokello jumiutuu heti	Ovikellon huoltokorjaus
	A 12/ Sahakoski				Sisäilman laatu ei ole puhdas, mustaa pölyä tulee seiniin, kattoon	23-30/ lämmintä	Seinien rappaus hieman irtoillut		
	A 13/ Peltonen	Ei							
	A 14/ Kyyrö	Ei							
4. krs	A 15/ Hardén		Oh-Mh1 kulmassa halkeama		Pikkuvessaan tulee ajoittan käymälähaju	23/-	Verkkolasissa 10 cm halkeama. Vettä virtaa raoista		
	A 16/ Salonen							Kaikki ok	
	A 17/ Smått				Ilmastointi liian kovalla	25/ liian lämmintä, patterit pois päältä			
	A 18/ Uusimäki		Mh-Kh kulma-halkeama leviää ja laajenee		Ei tuntunut Kh:ssa kesällä	23/ kuumuus	Ovessa kellertävä läikkä	Sisä-ulko-oven liimajäljet eivät lähde pois	

A-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinähalkeamia/ Oh, MHN, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu –tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyystunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
	A 19/ Torniainen		Oh-Kh kulmassa ja parvekekulmassa	Mh1 ikkunakarmi kitattu(?)		22 tai 21/-	Seinämaali irronnut ylhäältä		Raksystems lisäehdotus
5. krs	A 20/ Kolhinen				Sisäilma hyvin kuivaa			Mh parketti liian lyhyt	
	A 21/ Belle		Mh iso pystyhalkeama ja kaapin yllä vaakahalkeama	Mh ikkunapenkki kosteudesta haurastunut	Tupakansavua ja muita hajuja tulee sisään	24/-	Lumon lasin muovi luiska puuttuu	Suihkun viemäri ei juuri toimi	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
	A 22/ Veikkola		Oh (ikkunaseinä)					Saunan viemäri vetää huonosti	
	A 23/ Vuorinen				Ei riittävästi raitista ilmaa, tunne: ”Happi loppuu”	?/lämmintä		Asunto on tyhjillään	
	A 24/Ketola		Oh ikkunan oikeassa nurkassa ”railo”		Viime kk pahoja hajuja sisään. Liesituulettimen ja suihkun poistoventtiili puhaltaa ilmaa pahanhajuista ilmaa huoneistoon!!	?/keittiön patteri ei koskaan lämmitä täysillä, ei edes pakkasilla			Postitettu suoraan Raksystemsille
6. krs	A 25/ Toivanen					?/kylmä talvella			
	A 26/ Kullaa				Liesituulettimesta tulee tupakansavua	22/liian lämmintä			
	A 27/ Koivu					22/-	Parvekelasien alapalkista lähtenyt maalia	Viemärit ajoittain tukossa	

A- por ras	Asunto/ hallinta	Ei vast	Seinähalkeamia/ Oh, Mh, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu –tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyys- tunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimen- pide-ehdotus
	A 28/ Taivalaho		Mh, WC-oven luona halkeamia		Välillä puhaltaa liian voimakkaasti, likaa tulee kattoon	20/Oh ja Mh kylmä, patterit eivät toimi		Kh lavauari rikki, vain 3 v käytössä (pintajännite?)	Hallitusehdotus tarkastus- asunnoksi
	A 29/ Hautanen		K, Mh:ssa ikkunapuolella,		Outoja hajuja sisään varsinkin liesikuvusta	21-22/-	Parvekkeen sisäovi ei lukitu, vaikka öljyä laitettu kuten ulko-oveen	Bidesuihkun sulkija vuotaa, lavuaarit vetävät huonosti	Bidekorjaus osakasvastuulla lavuaarit en tarkastus huolto korjauksena

Käytettyjä lyhenteitä: E = eteinen, K = keittiö, Kh = kylpyhuone, Mh = makuuhuone. **Hallinta-tietona** vain yksi nimi