

B-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinähalkemia/ Oh, Mh, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu –tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyystunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
1. krs	B 30/ Teppala	Ei							
	B 31/ Koivunen					25/-	Reunan alta roskia,eläimiä parvekkeelle		
	B 32/ Tuominen		Mh1, Oh			23/Mh:ssa yllämpöä	Minne vesi menee parvekkeelta		
	B 33/ Hakkarainen		Mh1, Mh2, Oh, E, K (Kh asti vaakahalkeama)	Kh:ssa pieniä saumausta- ja maalivaurioita	Tulee ajoittain ruuan käryä ja tunkkaisuutta asuntoon				Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
2. krs	B 34/ Kukko		Mh, Oh hiushalkeamia			23/ talvella ok, kesällä liian lämmin			
	B 35/ Rauhala		Mh1				Parvekeovi tiukka, Lattian ja seinän saumausvaurio, näkyy naapuriparvekkeelle.	Kylmät lattiat	Ovikorjaus huoltotyönä. Eila todennut parvekeseinälattiaroon melko isoksi
	B36/ Karvinen							Kaikki ok	
	B 37/ Liikola							Kaikki ok	
	B 38/ Sanjola		Oh, E (Kh:n takaseiniä)			21/-		Kh käsisuihku vuotaa vettä (osakaskorjaus)	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi

B-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinähalkeamia/ Oh, Mh, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu -tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyystunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
3 krs	B 39/ Vilkkula	Sähköpostilla	E toisen wc (ei saunallisen) kohdalla, Mh4, Oh vasemmassa nurkassa seinissä halkeamia	Mh1, Mh2, Mh3 ikkunoiden (nk. sisäpuolen ikkunalaus) maali-pinta on kupruillut ja osassa patterin takana vesivuotoa on ilmeisesti ollut.	ilmastointi muuten ok, mutta tarkastuksen tai muutostöiden yhteydessä säädetty siten, että yläkerroksen äänet kantautuvat kanavia pitkin asuntoon				Hallituksen lisäehdotus tarkastus-asunnoksi
	B 40/ Eteläharju				Tuloilmaventtiileihin kertyy nokea/pölyä	22/-	Halkeama/murtuma parvekeseinässä		
	B 41/ Kallioinen							Kaikki ok	
	B 42/ Felin					23/-		Kaikki ok	
	B 43/Varis							Kaikki ok	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
4. krs	B 44/ Raunio		Mh1, S-Kh lattialaattoja ja -kaivo haljenneet		Jatkuvasti likaa, pestään monta kertaa vuodessa				
	B 45/ Lamminjoki					23/ kuumuus	Ovessa kellertävä läikkä	Palovaroitin toimii vain, kun oh:ssa valot	Takuukorjaus palovaroitin asennusfirmalle
	B46/ Markkula					21/-		Kaikki ok	
	B 47/ Savolainen		Oh (K:n ulkoseinä)			n. 22/-	Ruskeasta pilarista maali irronnut, vettä tulee parvekk.		

B-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinähalkemia/ Oh, Mh:n, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu –tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyys-tunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
	B 48/ Smed		E/(Kh:n ulkos.), Oh, K katossa	K ikkunapenkki halki	Tupakan ja muita hajuja tulee sisään	20/talvella Oh kylmä patteri-ongelma		Kh ja S viemärit. usein tukossa	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
5. krs	B 49/ Moring		Oh (ikkunaseinä)			25/turhan lämmintä			
	B 50/ Louneva	Ei							
	B 51/ Rissanen		Kh / E ?(oven yläpuolella)	Kh allaskaapin seinässä	Pitää kovaa ääntä				
	B 52/ Tähtinen		Oh (ilmanvaihtokanavan vieressä)			21/-			
	B 53/ Juselius		Kh seinässä vaakarako, Oh (Kh ulkoseinä)	Ikkunan (huone?) alla oleva maalaus kuoriutunut	Talvella Oh:ssa vedon tunne		Parvekkeen katossa kupruamista	K:n ikk.listassa ja Mh:n oven karm.halkeamat	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
6. krs	B 54/ Alanen			Kaikki 4 Mh:issa, Mh3 pahin ikkunaseinän välistä (?) kosteus sisään		24/-		Oh-E pitkän lautaparketin ponttiliitoksessa iso rako talvisin	Omakorjauksia mm. ”make up” viat piiloon, ks. Puiston raportti. Hallitusehdotus tarkastusasunn.u
	B 55/ Kuokkanen				Liian kylmää ilmaa, tupakan ja ruuan hajua sisään	22/ kylmyys			
	B 56/ Lamberg	sähköp.	E (ulko-oven ympäristössä)	Kylpyhuoneen kaadot vaillinaisia		?/Kesällä kuuma	Maali hilseilee seinistä.		
	B 57/ Hämäläinen		Mh1 (oven takana)					Ikk.avausreiän muovisuojus haj	

B-porras	Asunto/hallinta	Ei vast	Seinähalkeamia/ Oh, Mh, E, K, Kh, Katto	Kosteus/vesiongelma Kh, Ikkuna, K, E, muu –tilassa (paitsi.. parvekkeella)	Ilmanvaihtojärjest. toiminta:/Haju/Lika/ muut huomiot	Lämpöarvo/ lämpöisyystunne	Parveke Rakenteet/ kosteus/tms	Muut viat, muut huomiot	Tarkastusehd./ Muu toimenpide-ehdotus
	B 58/ Pantzar		Mh2, Oh (Kh takaseinä)	Kadun puolen ikkunapokat ”vuotaneet”	Liesituuletin kelvoton, ei vedä ruuan käryjä ja aiheuttaa kosteutta	23/ talvella ok, kesällä kuuma		Kh sähköt ”pätkivät”. Kiuas liian pienitehoinen	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
7. krs	B 59/ Schauman				Tulee liikaa nokea, laitettu oma suodatin	Ei tietoa	”Ilmaraot” suuret, vesi, lumi niistä parvekkeelle	Puh.kesk. Eila: Oh-E välillä parketissa iso rako talvisin	Puh.kesk. Eila: Kh sähköjen pätkimistä ja kiuas liian pieni, ks. B 58
	B 60/ Heikkerö					23/-		Kaikki ok	
	B 61/ Kuutti		Pieniä halkeamia eri paikoissa				Ovi ei toimi. Suuret aukot parvekkeella. Joskus tupakan hajua tulee parvekkeelle.	Lommo K-ovi-aukon reunassa. Liesituulettimen 2. nasta huono	
	B 62/ Kerminen		Useissa seinissä halkeamia	Itseaiheutettu Ikkunasta vesi.	Ei toimi kunnolla, tulee paljon pölyä huoneistoon	?/ talvella kylmä, kesällä kuuma	Parveke on ollut ongelma, riitoja Skanskan kanssa. Ovi kosteudesta turvonnut	WC-huuhdeltu tehoton. Kh suihkuvesi jää lattialle (lattiakallistus?)	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi
	B 63/ Laamanen		K, Mh1, Mh2 suuret katto-halkeamat. Kh seinähalkeama	Kh lattiasauma tumma jo uutena		21/liian alhainen, Mh vielä kylmenpi		Mh:een kuuluu alakerran äänet kuin samassa huoneessa olisi	Hallitusehdotus tarkastus-asunnoksi

Käytettyjä lyhenteitä: E = eteinen, K = keittiö, Kh = kylpyhuone, Mh = makuuhuone, S = sauna. **Hallinta-tietona** vain yksi nimi